

Motioner, och styrelsens yttrande över motioner, till årsmötet 2019**Motion 1, daterad 2019-05-25**

”Vi på norrudden har nu varit utan dricksvattenbrunn i snart två år efter att man konstaterat bly i den nuvarande brunnen.

Vi önskar att styrelsen snarast åtgärdar brunnen alternativt undersöker var man kan borra en ny ersättningsbrunn för att uppfylla § 2 i stadgarna. (Sköta och underhålla de gemensamma dricksvattenbrunnarna samt bevaka vattenkvaliteten i dem.)

undertecknat

Per Söderberg tomt 1:62, Douglas Ekblom tomt 1:100, Ulf Gerdin tomt 1:54 och 1:55, Tomas Smedborn tomt 1:57 och 1:61”

Styrelsens yttrande över motion 1

En motion har inkommit från Per Söderberg 1:62, Douglas Ekblom 1:100, Ulf Gerdin 1:54 och 55 samt Thomas Smedborn 1:57 och 61 om att styrelsen snarast ska åtgärda problemen med Norra dricksvattenpumpen, alternativt undersöker var man kan borra en ersättningsbrunn.

Bakgrunden är att styrelsen år 2017 tog vattenprover från samtliga fem dricksvattenpumpar på ön och skickade på analys. Dessa prover var mer omfattande än tidigare tagna prover, och innefattade även bly. Dessvärre visade sig dricksvattnet från samtliga brunnar, i varierande grad, innehöll bly:

| | | |
|----------------------|------|-----------------|
| Norra pumpen: | 26,0 | mikrogram/liter |
| Östra pumpen: | 7,4 | mikrogram/liter |
| Södra pumpen: | 5,4 | mikrogram/liter |
| Fotbollsplanspumpen: | 5,2 | mikrogram/liter |
| Västra | 4,2 | mikrogram/liter |

Gränsvärdet är 10 mikrogram/liter, och blyhalter över detta innebär att vattnet är otjänligt. Värdet på vattnet ur Norra pumpen överstiger med råge gränsvärdet, och vattnet ska därför definitivt inte användas. Ett nytt prov togs 2018, tyvärr med ännu något sämre resultat, försämringen kan dock bero på att pumpen inte använts på ett år.

Det är således bly i allt vatten i våra dricksvattenpumpar, och vad gäller Östra pumpen endast 2,6 mikrogram/liter under gränsvärdet. Eftersom inga blyprover tagits tidigare finns

heller inga tidigare provresultat att jämföra med, men sannolikt har inte blyhalten uppkommit de senaste åren.

Styrelsen har tagit upp all utrustning ur Norra pumpen för att se om man kan hitta något bly där, men inget synligt bly hittades. Undersökning pågår nu om det finns möjlighet att åtgärda problemet genom något slags filterlösning, vilket dock i skrivande stund inte är klart.

Som motionärerna mycket riktigt påpekar står det i gällande stadgar att styrelsen ska sköta och underhålla de gemensamma dricksvattenbrunnarna samt bevaka vattenkvaliteten i dem. Styrelsen konstaterar att vattenkvaliteten har bevakats, och att man gör det som är möjligt för att åtgärda problemet. Det står dock inte i stadgarna vad som ska göras om vattenkvaliteten - trots skötsel och underhåll - är så dålig att vattnet är otjänligt, och heller inte att ersättningsbrunn då ska borras.

Att låta borra en ny brunn är ytterst tveksamt. Eftersom det är bly i allt befintligt dricksvatten på ön, med en pump med vatten mycket över gränsvärdet och en pump strax under gränsvärdet, så bedöms risken stor att även en ny brunn på norrudden skulle få otjänligt vatten p.g.a. bly. Att borra en ny brunn kostar i storleksordningen 100 000 kr, vilket skulle innebära ungefär 1 000 kr i extra avgift per tomt (det finns 95 tomter).

Styrelsen har självfallet mycket stor förståelse för att avstängningen av Norra pumpen medför stora olägenheter för de medlemmar som tidigare hämtat vatten där, de har nu betydligt längre sträcka att gå för att hämta vatten. Styrelsen fortsätter aktivt undersöka om det finns några lösningar på problemet, såsom exempelvis något filter, och om rimliga lösningar finns införskaffa dessa.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen att motionen avslås vad gäller att borra en ersättningsbrunn, och att de åtgärder som beskrivs i verksamhetsplanen och i texten ovan är de som ska genomföras.

Styrelsen

Motion 2, daterad 2019-06-09

”Jag tycker att vi borde diskutera hur vi kan ordna någon form av brandförsvar.

Med tanke på förra sommarens värme och torka och alla skogsbränder som var på många platser i Sverige.

Skulle en skogsbrand uppstå på Alholmen vore det verkligen illa för alla på ön. Därför borde det tas upp tex på årsmötet hur vi kan göra för att ha någon form av brandskydd.

Tyvärr jobbar jag på annan ort den 30 juni så jag kan ej närvara på årsmötet, men skriver ändå om detta för det är en mycket viktig sak för alla på ön.

Mvh Staffan Odenhall tomt 1:58”

Styrelsens yttrande över motion 2

En motion har inkommit från Staffan Odenhall 1:58 om att ordna någon form av brandförsvar/brandskydd på Alholmen.

Styrelsen instämmer till fullo i att brandskyddet på Alholmen är en mycket angelägen fråga och som måste prioriteras högt. Det är också glädjande att medlemmar uppmärksammar frågan på detta sätt.

Representanter för styrelsen besökte september 2018 Gräsholmen tillsammans med brandkåren Attunda för en gemensam diskussion om vad vi lämpligast ska göra. En brand på någon av öarna kan ju få katastrofala följder. På mötet enades man om att vi ska försöka samverka vid eventuell brand, och att Alholmen och Gräsholmen ska ta fram en plan för hur brand och andra nödsituationer ska hanteras. Detta görs nu 2019 och planen kommer att presenteras för medlemmarna.

Om brand uppstår på ön är det viktigaste självfallet att rädda liv och att larma 112. En gul väst har införskaffats, och en person ska iklädd denna visa brandbåten var den bäst går in. En annan person ska parallellt larma alla alholmsbor via den lufttryckstuta som också införskaffats. En person med fyrhjuling skickas dit där brandbåten ska gå in för att hjälpa till med transport.

I brandskjulet på fotbollsplanen finns numera:

- 4 stycken 12 kg brandsläckare som bör användas initialt
- en gul väst att bära för att visa brandbåten vart den ska angöra
- ett starkhorn att larma med
- en bensindriven brandspruta som bör fraktas till vatten närmast där det brinner
- slangar och kopplingar

Det finns många praktiska frågor att lösa vid utarbetandet av den plan som ska göras. Att dela ut personliga ansvarsområden är exempelvis svårt, eftersom Alholmen främst är ett fritidsboende och alla därför inte finns på plats jämt.

Primärt är naturligtvis att försöka förhindra att brand överhuvudtaget uppstår. När Upplands-Bro kommun avråder från eldning, och när det är eldningsförbud, uppmärksammas detta på föreningens hemsida och Facebookgrupp med uppmaning till alla att följa det som anges. Inträffar detta under den tid då man normalt kan elda utomhus, såsom exempelvis den senaste Valborgsmässoaftonen, så sätts även anslag upp på anslagstavlor.

Sammanfattningsvis är Alholmens brandskydd en högt prioriterad fråga för styrelsen, och styrelsen föreslår att motionen anses besvarad med att arbete enligt dess inriktning pågår.

Styrelsen